

ŞASI TADİLATI İÇİN TEKNİK SERVİS (FREN) RAPORU



(28.11.2008 tarihli AİTM Yönetmeliği Ek IV madde 4.4 ve Ek VII madde 1.9'a göre)

RAPOR NUMARASI : **FTR/AİTM/2011/N3/ŞT/000/TS**



A) TADİLATLI ARAÇ BİLGİLERİ

1	MARKASI	MERCEDES-BENZ
2	TİPİ	942.16 AXOR 3340
3	CİNSİ	KAMYON
4	SINIFI	N ₃ G
5	ŞASI NO	NMB0000000000000000 (Filigrandaki numara ile karşılaştırınız)
6	MOTOR NO	BULUNAMADI
7	MODEL YILI	2011
8	DİNGİL DÜZENİ	£4X2 £6X2 £8X2 £8X4 Y 6X4 £Diğer:.....
9	AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIK (AYA) [kg]	26000
10	DİNGİL MESAFESİ (A1+A2) [mm]	4750+1350 (Bkz.AİTM Yönetmeliği,Ek I, Madde 21.1)

B) TADİLATIN TANIMI

AİTM Ek IV Madde

~~4.4.2. M kategorisi aracın N kategorisi araca dönüştürülmesi~~

~~4.4.3.1. N kategorisi kapalı kasa (van, panolvan) araçtan M2 veya M3 kategorisine dönüşüm~~

~~4.4.4. Çekiciden kamyonu dönüşüm~~

Şasi Uzatma

- ~~Çeker dingilin yeri değişmeden arkadan uzatma~~
- Çeker dingil arkaya alınarak uzatma

~~4.4.5. Kamyonet veya kamyonun çekiciye dönüşüm~~

Şasi kısaltma

- ~~Çeker dingilin yeri değişmeden arkadan kısaltma~~
- Çeker dingil öne alınarak kısaltma

Uygun olmayanın üzeri çizilmiştir

C) DEĞERLENDİRME

A'da bilgileri verilen araç, B'de tanımlanan şasi tadilatı yapıldıktan sonra Teknik Servis tarafından incelenmiş ve;

- ~~Yapılan tadilatın aracın fren sistemini etkilemediği görülmüştür.~~
- Yapılan tadilatın fren sistemini etkilediği görülmüştür.
- ~~Fren testi yapılmamıştır.~~

- Fren testi yapılmıştır. Rapor ektedir. Test Rapor No: **FTR/AİTM/2011/N3/ŞT/000/TL**

Yapılan tadilat teknik olarak onaylanmıştır.

Uygun olmayanın üzeri çizilmiştir.

TEKNİK SERVİSİN ADI : FRENTEKNİK OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Dolapdere San. Sit. 17. Ada No:52 34306 İkitelli -İSTANBUL
Telefon : 212 549 99 77 Faks: 212 549 55 73 teknikservis@frenteknik.com

TARİH : **01/01/2011**

İNCELEMİYİ YAPAN
İMZA :

TEKNİK SERVİS YETKİLİSİ
İMZA VE MÜHÜR :



* Bu rapor yukarıda bilgileri verilen aracın AİTM münferit onayı için geçerlidir, başka amaçla kullanılamaz.

* Raporun doğruluğu www.frenteknik.com adresinden teyit edilebilmektedir.

* FRENTEKNİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 15 Temmuz 2003 tarihli 25169 sayılı Resmi Gazeteyle Belirli Motorlu Araç Sınıflarının ve Römorklarının Frenleme Düzenekleriyle ilgili olarak yetkilendirdiği Teknik Hizmet Kuruluşudur.

Bu rapor toplam 2 (iki) sayfadan oluşur.

TEST RAPOR NO : FTR/AİTM/2011/N3/ŞT/000/TL

A) ARAÇ BİLGİLERİ

1	MARKASI	MERCEDES-BENZ
2	TİPİ	942.16 AXOR 3340
3	CİNSİ	KAMYON
4	SINIFI	N ₃ G
5	ŞASİ NO	NMB00000000000000 (Filigrandaki numara ile karşılaştırınız)
6	MOTOR NO	BULUNAMADI
7	MODEL YILI	2011
8	DİNGİL DÜZENİ	£4X2 £6X2 £8X2 £8X4 ý6X4 £Diğer:.....
9	AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIK (AYA) [kg]	26000

B) YAPILAN KONTROLLER

C) KONTROL SONUÇLARI

TEST LABORATUVARI FRENTEKNİK TEST LABORATUVARI
FRENTEKNİK OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Dolapdere San. Sit. 17. Ada No:52 34306 İkitelli -İSTANBUL
Telefon : 0 212 549 99 77 Faks: 0 212 549 55 73 testlab@frenteknik.com

TARİH 01/01/2011

TESTİ YAPAN

